

Erledigt

(S) Gigabyte GA-Z97X-UD7 TH Kext für Tunderbolt

Beitrag von „Griven“ vom 21. März 2015, 21:51

Mir erschließt sich der Zusammenhang aus OZMOSIS Mod und Thunderbold nur noch nicht so ganz. An und für sich ergänzt Ozmosis das Bios "nur" um einen Bootloader und entsprechende FileSystem Treiber hier hauptsächlich der HFS+ Treiber zum lesen des OS-X eigenen Dateisystems auf Bios Ebene. Eine Sache mach mit hier aber dann doch stutzig, die Fehler werden nur im Zusammenhang mit Massenspeicher Geräten genannt und hier könnte es tatsächlich an einer Ozmosis Komponente hängen, die dafür verantwortlich ist (EnhancedFat.ffs) die Komponente ist nicht essentiell und kann daher auch weggelassen werden. Ich habe mal eine 1479er ohne EnhancedFat angehängen. Wäre schön, wenn das mal einer der betroffenen testen würde 😊