

Erledigt

Yosemite auf HP Workstation W8600 mit Unibeast

Beitrag von „Explorer2000“ vom 22. März 2015, 18:41

Meintest du Mac OS kommt mit dem Mainboard klar, so wie es dort steht, oder meintest du vielleicht kommt es mit dem Mainboard NICHT klar?

Auf dem Mainboard sind Anschlüsse mit Bezeichnungen von SATA0 Bis SATA5 und unten drunter die weißen.

Ich hatte es auch schon mal durch verschiedene [BIOS Einstellungen](#) soweit, dass der Apple Ladescreen gar nicht erst erscheint. Und der Rechner stumpf neu startet. Und auch, dass er dann im Verbose Mode nicht stecken bleibt, sondern, komplett durchläuft und dann der Rechner neu startet. Jemand meinte mal, dass man somit zumindest schon mal die Kernel Panic umgangen hat. Allerdings hat man dann ja nicht mal den Ladescreen gesehen.

Ist da die Frage, ob das nun ein Schritt in die richtige Richtung war, oder nicht.