

Erledigt

Kernel Panic bei Neustart

Beitrag von „al6042“ vom 4. April 2015, 13:34

Das kann ich für dich verneinen, da der appleUSBXHCI laut deinem 2. Screenshot eingesetzt wird.

Da die anderen Geräte ja funktionieren, solltest du den Kext auch nicht tauschen.

Es kann sein, dass die Reihenfolge der Kext Aktivierung während dem Booten eine Rolle spielt, also lass den USB Audio stick an USB2.0 und gut ist.