

Erledigt

## Übertakten & HWSensors unter Ozmosis

Beitrag von „MacGrummel“ vom 17. April 2015, 22:42

Ich würde mich nicht zu sehr auf die genauen Zahlen der Temperatur-Sensoren verlassen. Bei meinem EX58 hängt die angezeigte Temperatur stark von der OS-Version der Start-Platte ab, bei gleicher gemessener Lüfterdrehzahl und CPU-Auslastung...