

Erledigt

Z87X-UD3H Overclocking - was ist zu beachten?

Beitrag von „RalphD“ vom 30. April 2015, 08:55

Hallo,

das wäre logisch. Allerdings verhält es sich anders wenn man bei allen vier Kernen den gleichen Wert einträgt. Ich habe jetzt mal alle 4 auf 45 gestellt. Jetzt zeigt "Über diesen Mac 4,3 GHz an und in den Systeminformationen werden 4,5 GHz angezeigt. Wie kommt es dazu? Da wir ja nur den Turbo erhöhen sollte doch eigentlich bei egal welcher Turboeinstellung dann auch immer die 3,5 stehen. Oder liege ich da falsch?