

**Erledigt**

## **NVidia GT 640 VRAM falsch dargestellt/ Bootschleife bei 2. Monitor (gelöst)**

**Beitrag von „buuhr“ vom 5. Mai 2015, 07:48**

Also ich habe eine PCIe WiFi Karte verbaut, diese ist jedoch x1

Dann werde ich die mal tausche / komplett entfernen und schauen was sich tut. Wenn es danach noch falsch angezeigt wird schaue ich mal unter Windows ob es da richtig erkannt wird

Wenns nicht am OS X liegt, ist vielleicht das Board hinüber 😭 ?

Edit:

hab noch ein bisschen recherchiert - Gigabyte benutz eine Technik namens "SuperSpeed USB 3.0", die womöglich im eingeschalteten Zustand meinem x16 die Lanes klaut.

Ich gucke später noch - ob ich die Funktion finde, bzw. ausschalten kann.