

Erledigt

Problem mit HD6450

Beitrag von „Griven“ vom 25. Mai 2015, 20:33

Für diese Karte muss im Ozmosis die ATI Injection abgeschaltet werden damit sie funktioniert. Bei der 1479M lässt sich dies bequem über das Terminal erledigen einfach die folgenden Befehle eingeben und es sollte klappen:

Code

1. `sudo nvram 1F8E0C02-58A9-4E34-AE22-2B63745FA101:DisableAtiInjection=%01`
2. `sudo nvram 1F8E0C02-58A9-4E34-AE22-2B63745FA101:DisableIntellInjection=%01`