

Erledigt

Workstation mit zwei Xeon E5 2630 v2 CPUs - ein Hinweis

Beitrag von „rolandino“ vom 29. Mai 2015, 17:57

Die Webdriver waren installiert.

Als ich die alte GTX 760er gegen die 980er getauscht hatte, hatte ich ein [BIOS Update](#) gemacht.

Davor lief Yosemite mit der 760er schon so im großen und ganzen, nach dem Umbau auf die 980er nicht mehr.

Deswegen dachte ich, ich riskiers mal mit dem [BIOS Update](#).

Jetzt komm ich auch grad nicht mehr in den Yosemite Installer, er hängt immer nach DSMOS has arrived (egal ob 760er oder 980er).

(nv_disable=1 und alle möglichen anderen Flags schon durch probiert)

Lustigerweise funktioniert meine ältere Mavericks Installation mit der 760er immer noch einwandfrei (trotz [BIOS Update](#)).

Aber da krieg ich halt die 980er nicht zum Laufen.

Hat irgendjemand noch ne Idee?