

Erledigt

## RAID 0, Bootscreen und Sensoren

Beitrag von „Griven“ vom 25. Juni 2015, 21:24

Funktioniert im großen und ganzen genau wie die 1479m von daher eigentlich in weiten Teilen analog. Was die 894m nicht kann ist defaults.plist von der EFI Partition nachladen. Ich habe mal die FakeSMC aus der originalen 894m Version gegen eine aktuelle ausgetauscht 😊