

Erledigt

GTX Titan X Stromanschluss

Beitrag von „DoeJohn“ vom 12. Juli 2015, 05:36

Ich habe mal im Internet geschaut. Das X99S SLI PLUS läuft mit Yosemite 10.10.3! Das soll laut einem englischen Forum funktionieren. Aber auch im gleichen Forum wird berichtet, das es 2 andere mit deinem Board, dem X99S MPOWER , nicht hinbekommen haben. Und sie haben auch schon alles erdenkliche probiert, wie z.B. den Kernel gepatcht und alle möglichen Bootargumente eingegeben!

Es scheint tatsächlich so, das sich beide Boards doch voneinander unterscheiden, obwohl der gleiche Chipsatz verbaut ist!

Hier mal ein Link, wo man beide Boards vergleichen kann: <http://de.msi.com/comparison/mb>

Vielleicht erkennt man da ja den Unterschied!