

Erledigt

Tipps zu neuem Budget-System gesucht: GA-Z97M-DS3H

Beitrag von „Octisurfer“ vom 19. Juli 2015, 14:07

Das Problem mit der HD4600 bekomme mit den NVRAM-Befehlen ich nicht in den Griff, weder mit dezimaler, noch mit hex-Schreibweise:

Code

1. `$ sudo nvram boot-args="kext-dev-mode=1"`
2. `$ sudo nvram 1F8E0C02-58A9-4E34-AE22-2B63745FA101:AAPL,ig-platform-id=220332035`
3. `$ sudo nvram 1F8E0C02-58A9-4E34-AE22-2B63745FA101:DisableIntelInjection=""`

Code

1. `$ sudo nvram 1F8E0C02-58A9-4E34-AE22-2B63745FA101:AAPL,ig-platform-id=0x0d220003`
2. `$ sudo nvram 1F8E0C02-58A9-4E34-AE22-2B63745FA101:DisableIntelInjection=""`

In deinem verlinkten Thread rätseln die User noch, ob die Parameter in Hex. oder Dez. Schreibweise angegeben werden müssen.

Ich finde bei mir auch nicht die OzmosisDefault.plist. Bin kurz davor, wieder Chimera zu nutzen, zumal damit auch der Ruhezustand funktionierte, was nun auch nicht mehr der Fall ist.

