

Lenovo G560 Laptop

Beitrag von „gertes“ vom 31. März 2012, 17:21

Erstmal herzlichen Dank für Eure Geduld mit meinem Problem 😊 !

1. Ja, die USB-Festplatte ist mit GUID partitioniert, die besagte EFI-Partition darauf ist mit FAT32 512 Byte formatiert, also das stimmt soweit.

Inzwischen habe ich auch eine 2. externe USB-Festplatte etwas älteren Datums mit einer Installation ausprobiert und damit passiert das gleiche: Nach Installation von Leopard 10.6.3 und dem Versuch eines Neustarts ist plötzlich die externe USB verschwunden d.h. sie wird auch im BIOS nicht angezeigt. Hängt das wohl mit der Installation des OSx86 zusammen? Ich habe im BIOS beide möglichen Einstellungen für die Harddisks verwendet, also AHCI und Compatible (SATA), keine Änderung.

Ich habe auch einen iMAC in Betrieb, der mir beim Anschluß der Festplatte über USB ordnungsgemäß die Daten anzeigt. Wenn ich nunmehr die jeweilige externe Platte mit dem iMAC Festplatten-Dienstprogramm anschau, sehe ich die Platte aber sie ist nicht aktiviert...wäre das evtl. des Rätsels Lösung? Aber bei dieser Frage: 1. Aus welchem Grund nicht und 2. Wie aktiviere ich sie wieder ?

Gruß
gertes

(Edit:) Sollte das Problem auf irgendeine Weise geklärt werden, melde ich mich. Hinzufügen möchte ich, das diese Platten eine Sektorengröße von 512 Bytes aufweisen. Ansonsten habe ich keine weiteren Fragen.