
Erledigt SIP Tool für Rechner mit beschreibbaren NVRAM und echte MAC's

Beitrag von "kruemelnase" vom 16. August 2015, 18:31

Mit Clover 3259 funktioniert das Kext injecten wieder wie vorher, auch wenn $\underline{\sf SIP}$ auf enabled steht.

Hab getestet, alle Zusatz Kexte aus L/E entfernt Cache neu aufgebaut, Systeme booten normal, Yosemite sowie El Kapitän (DEV6 und PB4).



Nur um die AppleHDA zu patchen musste ich <u>SIP</u> nochmal deaktivieren und nach dem Patch wieder reaktivieren.

