

Erledigt

Dell Inspiron N5050 Netzwerkkarte wird nicht erkannt

Beitrag von „NoiseFreak“ vom 20. September 2015, 18:45

Hallo ihr lieben,

Ich habe hier ein Dell Inspiron N5050 Notebook mit Yosemite 10.10.5 drauf es läuft auch alles soweit flüssig.

Es wird nur weder die Netzwerkkarte noch das WLAN erkannt.

Spoiler anzeigen

Nach einigen Versuchen mit diversen Kexts und langer Recherche habe ich gelesen, dass ich den Atheros AR5B95 kext für Wifi brauche.

Habe ihn versucht ohne erfolg

unter Netzwerkdiagnose sind auch alle punkte rot

nunja ich hoffe ihr könnt mir helfen

LG Andy