

GA-G41M-ES2L (rev. 1.1) *SORGLOSPAKET für 10.7)

Beitrag von „iLeopod“ vom 7. Juli 2011, 16:08

Erst einmal Danke!

Aber auch noch ein paar Fragen:

Warum nutzt du NullCPUPowerManagement.kext?

und Anmerkungen:

IntelCPUMonitor.kext ist die neuere Version von IntelThermal.kext.

Bei ändern Nvidia Grafikkarten müsst ihr möglicherweise auch den NVCAP wert ändern. Schaut im Ioreg explorer nach, wie dieser mit GraphicsEnabler=Yes war.