

Erledigt

Boot

Stick

Clover

panic

oder

AppleUSBHEC1Port

Beitrag von „Banduri1984“ vom 27. Oktober 2015, 18:49

Was sich zumindest geändert hat ist der Bootbildschirm.

PCIRootUID=1 sowie 0

ACPI 2.0 auch auf ja