

Erledigt

Thinkpad T61: Unter 10.10 Bluetooth und unter 10.9 nicht

Beitrag von „Sascha_77“ vom 3. November 2015, 18:52

Nabend.

Ich bin vor längerem auf meinem T61 aus Performancegründen von 10.10 auf 10.9 zurückgegangen. Unter 10.10 hat das Bluetooth wunderbar funktioniert (zuvor mit einer Linux Live CD gebooted und aktiviert).

Seit ich 10.9 draufhabe wird Bluetooth nicht mehr erkannt. Auch ein erneuer Boot mit einer Live CD bringt nichts.

Bootloader ist Clover. Jemand eine Idee wie ich BT wieder Leben einhauchen kann? Ich benötige es jetzt nicht so wirklich aber hätte es schon gerne wenn ich wüsste, dass alles funktioniert.