

Erledigt

Thinkpad T61: Unter 10.10 Bluetooth und unter 10.9 nicht

Beitrag von „grt“ vom 3. November 2015, 22:05

10.10 hatte ich zwar noch nicht, aber mit 10.9 auch stress mit bluetooth, der vorher unter 10.8 fast einwandfrei lief auf dem t61 (wollte nur nicht wieder mit aufwachen nach ruhezustand) - unter 10.9 ging nix, ausser erkannt werden.

ähnliche probleme gibts bei der testinstallation von 10.9 beim t420: 10.8 -> einwandfreie funktion inkl. beim aufwachen, 10.9 ist unberechenbar, mal gehts, mal nicht (dann linuxLive bis zum nächsten unberechenbaren ausfall).

auch der usb-bluetoothstick in der keksdose (das h77-irgendwas) benimmt sich seltsam unter 10.9 -> ebenfalls mal ja, mal nicht so wirklich (auch problemlos mit ML).

mein verdacht ist, dass die bluetoothunterstützung bei 10.9 wohl etwas daneben verschlimmbessert wurde -