

Erledigt

Hackintosh Mountain Lion und R9 270 X

Beitrag von „griven“ vom 9. November 2015, 21:44

Im Grunde genau so, wie es [@YogiBear](#) einen Post über Deinem geschrieben hat. Wenn der VRAM nicht richtig erkannt wird, wird für die Karte kein Framebuffertreiber geladen und daher resultieren dann auch die 8MB Vram. Erst durch den richtigen Framebuffer kann die Karte korrekt eingebunden werden.