

Erledigt

## Yosemite läuft, aber hakelig (Die Kiste rennt!!!, SOLVED)

Beitrag von „MacGrummel“ vom 28. November 2015, 16:49

MacPro3,1 ist nie verkehrt! Es gibt zwar immer wieder Leute, die meinen, man sollte näher an die vorhandene Hardware ran, aber dann gibt es bei El Capitan mit einem Mal kein USB mehr, weil der iMac15,2 irgendwo nen falschen Kext reinzieht..



Meine selbst gebauten Macs laufen alle so, auch wenn sich der kleine Blaugraue hier im Hintergrund im Netz als Powermac G4 anmeldet, aber von dem hat er Gehäuse und Nummer übernommen und meldet sich bei Über diesen Mac als Powermac3,1. In den eigentlichen internen System-Einstellungen wie Boot-ROM und SMC aber als MacPro3,1..

