## Erledigt unsynchronized tsc for cpu 1 wartezeit ca.14 Sekunden

## Beitrag von "Adnarel" vom 17. Dezember 2015, 23:16

jaja spanisch. dort ist es wohl so ausgegangen, dass er/sie ein neues Mainboard gekauft hat. Habe die Mitte aber nicht gelesen.

Anscheinend hat es dort etwas mit den BIOS Versionen zu tun gehabt, funktionierte mit alter version, aber nicht mit neuer.

Man müsste denn wohl den fehlerhaften Code im neuen Bios mit dem aus dem alten austauschen.

ja, vielleicht, spanisch.



P.S: mein MacBook braucht nach dem Einloggen noch mal 1:15++

