

Erledigt

Plötzlich Bootprobleme

Beitrag von „BlueFly“ vom 18. Dezember 2015, 11:44

Hallo liebes Forum, ich wende mich einer sehr dringenden Bitte an euch, mich bei der Fehlersuche zu unterstützen.

Folgendes ist passiert:

Ich habe vor einem halben Jahr einen Hackintosh gebaut.

Dabei Chimera v4.1.0 mit Yosemite installiert.
Etwas hin und her, und es hatte geklappt.

Lief seitdem problemlos und habe es meinem Vater überlassen. Tja ich weiß nicht was er damit gemacht hat (vielleicht geupdatet??) auf jeden Fall startet das Betriebssystem nicht. Fakt ist es sind wichtige Daten drauf, die muss ich retten.

Startreihenfolge sieht so aus:

Motherboard screen, dann kommt der Chimera screen, dann versucht er Yosemite zu laden und stürzt sofort ab.

Bootflags habe ich -v probiert. jedoch steht als letzter Eintrag:

kext-dev-mode=1, -v

und er stürzt sofort ab. Würde es helfen wenn ich die vorangegangenen Zeilen fotografiere und einstelle? Ich kann da nichts "verdächtiges" erkennen.

Wie soll ich jetzt vorgehen? Ich kenne mich etwas aus. Ich muss gestehen ich habe die Trimfunktion der SSD NICHT aktiviert. Kann es damit zu tun haben? Übrigens beteuert mein Vater damit "nichts gemacht zu haben"

Ich bin für jeden Vorschlag dankbar.