OS X Yosemite auf Z77X-UD5H,3770K,GTX670 - Clover,Sleep,USB,Speedstep

Beitrag von "murdock" vom 22. Dezember 2015, 15:41

Nach dem Update auf 10.11.2	habe ich massi	ve Probleme	mit dem	Ruhe modus.	(sleep/wake).
Dies hat bis 10.11.1 immer fur	ktioniert.				

Wenn ich meinen Hack nun aufwache, gibt es nach 4-5 Sekunden eine Kernel Panic, gefolgt von einem Reboot.

Wie gesagt, sleep / wake lief bisher immer ohne Probleme.

Habe aber kein Ozmosis aktiv, sondern das F16 BIOS mit selbst angepassten *.aml Files.

Danke