

Gigabyte GA-Z68AP-D3 Arbeitsspeicher Dualchannel Betrieb

Beitrag von „Frankylan“ vom 24. April 2012, 00:10

Wie hier schon richtig erwähnt wurde sind die Steckplätze farblich markiert. Das heißt das ein paar RAM-Riegel immer in den gleich farbigen Steckplätzen sitzen sollte für Dual-Channel betrieb.

Grundsätzlich sollte das System auch mit nur einem RAM-Riegel laufen.

Um den Fehler eingrenzen zu können müsstest du den RAM auf einem anderen System testen.

Auch auf der Herstellerseite des Mainboards schauen ob der RAM für Dual-Channel aufgelistet ist bzw. freigegeben.

Es gibt RAM-Riegel die nicht mit jedem Board einwandfrei zusammen arbeiten.