

Erledigt

[Abgetrennt] Probleme mit Hackintosh

Beitrag von „megabyte0469“ vom 29. Dezember 2015, 09:16

Hallo,

also nachdem meine eine Frage hier im Forum bis jetzt nicht beantwortet wurde, habe ich mir das hier mal komplett durchgelesen.

Das mit der Default.plist scheint ja nicht unbedingt einfach zu sein.

Ich habe jetzt erst einmal soviel mitgenommen das auch bei einen Ozmosis Bois eine Default.plist benötigt wird.

Dazu hab ich mir die hier bereitgestellte standard_default.plist heruntergeladen und nun versucht die darin enthaltenen Felder den Tool Feldern aus dem Tool "Apple Mac Hack" und "Clover Configtool" zuzuordnen.

Bitt wenn ich hier was falsches schreibe, dann bitte hier korrigieren. Ich hab mir nur die Arbeit gemacht das es hier immer wieder unterschiedlich "Begrifflichkeiten" gibt. -->

Hier die Felder und die Zuordnung

Feld in der Default.plist

BaseBoardSerial ## Tool MacHack ## Feld : LogicboardSerial

Bios Date ## Clover Configtool ### Feld : [BIOS Release Date](#)

Bio Version ## Clover Configtool ### Feld: BIOS Version

ChassisAssetTag ## Clover Configtool ### Feld: ChassisAssetTag

HardwareAddress ## Tool MacHack ## Mac Adresse Eth0

HardwareSignature ## Tool MacHack ### Feld: Hardware UUID

manufacture ## Clover Configtool ## Feld: ChassisManufacturer

Und die restlichen Felder

ProcessorSerial ## Clover Configtool ## Serialnumber + 5 Hexzahlen zB 00000

productfamily ## Clover Configtool ## Family

prductid ## Clover Configtool ## Board Id

productname ## Clover Configtool ## product Name

Systemserial ## gleicher wert wie Processor Serial
Platform uuid ## Mac hack Tool Feld system uuid
Wichtig: beim clovertool wurde die Hardware iMac 13,2 ausgewählt