

**In Arbeit**

## **Sony Vaio VPC-F23A9E: Hackintosh möglich? Ja, aber klar doch!! :)**

**Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 4. Januar 2016, 20:58**

Hallo Ralf,

ehrlich gesagt habe ich nichts davon verstanden. Aber kann sein, dass das u. U. nicht nötig ist. Ich bin heute nochmal richtig zur Sache gegangen und habe das vorgestern nach dem Rauswurf von Win10 über die Restore-Funktion installierte Win7 inkl. den Vaio-Bloatwares wieder platt gemacht (nervte nur noch, war lahm und der Ventilahui düste andauernd) ... und direkt nochmal getestet, ob nicht doch noch was mit SL ginge.

Sowohl mit iBoot Legacy als auch Mawcom ging nichts - letzter Versuch war mit der Legacy Empire EFI .... und ich traute meinen Augen nicht: ich kam bis zur Sprachenwahl. Dann wie schon etliche Male durchexerziert weiter, weiter ... bis zum Festplatten-Konf-Programm, partitioniert (direkt mit freiem Platz für eine Win-Installation), mit einem gelben Ausrufezeichen gehadert, bis mir einfiel: da waren doch noch Optionen und ein Häkchen bei GUI... und dann passte es mit grünen Pfeil.

Der Balken wurde länger und länger, bis dann kurz vor Schluß eine Meldung kam: Installation fehlgeschlagen (s. Bild).

Da ich aber irgendwo gelesen hatte, dass das nicht so sein muss, habe ich einfach neu gestartet und ... was soll ich sagen: SL ist auf dem Vaio drauf (s. Bild). 😊

Die Nutzung von "Über den Mac" funzt wie in der VM immer noch nicht (somit ich nicht weiß, ob jetzt 32- oder 64-Bit) und leider gab es doch auch Unterschiede zur VM, denn jetzt gibt es wie beim Asrock **kein** Ethernet, sondern eine FW-Verbindung (die das Vaio gar nicht hat).

Ich habe wohl eben den CSL-WLAN-Stick ans Vaio unter Win7 angeschlossen, das ich dann auf den freien HDD-Platz installiert habe (Booten derzeit immer noch via Boot-CD - funzt aber zu beiden OS hin) und nutze ihn. Auf der beiliegenden CD sind auch Mac-Treiber - eventuell passt es ja doch noch.

Jetzt heißt es wieder Kleinarbeit, denn ohne INet nutzt das schönste OS nichts!

Gruß  
LOM

### **Nachtrag:**

Das ging mit dem CSL-Stick wie geschnitten Brot - das INet grüßte via WLAN und lud die üblichen 4 Dateien zur SW-Aktualisierung herunter. Dauerte allerdings sehr, sehr lange, während dessen ich mich mit dem Multibeast beschäftigte ... und plötzlich kam der graue Schleier mit vielsprachiger Mitteilung (s. Bild). Ein Neustart brachte mich kurz zum grünen Zeitgenossen und dann kam der Hinweis wieder.

Worauf läßt das schließen?