

Erledigt

El Capitan fast perfekt nur noch kein sleep und 3 USB2 Ports wollen nicht

Beitrag von „nicodimis“ vom 9. Januar 2016, 15:46

Hallo zusammen!

Also der Fix "FixHPET" sorgt dafür das ich Ton habe oder eben nicht. Den besagten Toledo 77 patch finde ich nicht.

Ich muss zugeben im Thema DSDT bin ich alles andere als Fit.

Beim Versuch den ALC-Toleda patch durchzuführen schmeisst mir MaciASL mir diverse Fehler.

Könnte dann doch noch einmal auf dein Angebot zurück kommen.

Im Anhang ist eine frisch extrahierte DSDT.

Mein Board benutzt ein ALC898.