

**Erledigt**

## **USB 3.0 Problem scheinbar seit 10.11.1 leichter zu beheben**

**Beitrag von „rainer-v“ vom 15. Januar 2016, 22:50**

Sehr nett, vielen Dank!

Konnte die DSDT allerdings nicht im Original speichern, da MacASL einen Fehler anzeigte und dann nicht speichern wollte.

Ich habe gelesen, es könnte helfen alle zeilen mit Zero zu löschen, das habe ich getan, hoffend, dass die DSDT danach nicht das BIOS komplett vernichtet.

Meine El Capitan Partition Kernelnelt nun auf einmal nach dem Start. Kann ich nicht mehr hochfahren, bin jetzt auf der alten Yosemite installation, die läuft prima.