

# **Anleitung IBM T 60 Hackbook Preiswert und sehr gut**

**Beitrag von „tomtom“ vom 29. April 2012, 15:09**

@IBM

ich kann einen Teilerfolg melden, ich bin auf 10.6.8

Installation folgendermaßen.

1. Iboot CD erstellt
2. von Iboot T60 gebootet
3. Austausch gegen SL Retail DVD ( F5)
4. Installation durchgeführt ( alles unter anpassen weggehackt)
5. Boot über Iboot CD, SL Video startet
6. Gandalfs Kext Paket installiert ( nur das für den System Ordner, ohne Extra Ordner)
7. direkt das 10.6.8 Combo Update installiert, danach keinen neustart machen
7. Multibeast gestartet, Easy beast auswählen, dann Systemutils beide auswählen und installieren.

Ergebnis, nach reebot startet der T60 ohne irgendwelche Probleme ins SL 10.6.8

soweit so gut,

Grafik läuft jetzt auch wieder flüssig, zumindest die HD Videos laufen flüssig, die nach der Grundinstallation gestockt und geruckelt haben.

Touchpad geht auch, bis auf das das man nicht aufs Touchpad tippen kann für den linken Maustastenersatz ( hat vorher funktioniert???)

Sound geht nicht, es wird zwar der Lautsprecher oben angezeigt aber kommt kein Ton raus

WLAN geht auch nicht, er findet jetzt nichtmal mehr da WLAN Modul welches er nach der Grundinstallation einwandfrei erkannt hatte??

Ich werd von dem jetztigen Stand erstmal zur Sicherheit ein Timemashin Backup machen.

Wie kann ich denn jetzt testen ob die Grafikkarte auch wirklich sauber aktiviert ist??