

Erledigt

Yosemite nach versehentlichem OSX Update zerschossen

Beitrag von „Mareko“ vom 26. Januar 2016, 15:40

Danke für deine schnelle Antwort.

Ich habe im Bios auf Interne Grafik umgestellt und die GTX ausgebaut. Beim booten hat er leider wieder an ähnlicher stelle abgerochen und neugestartet.

Es scheint jetzt aber was anderes zu sein:

```
10.475344: RTTR: unknown locale: 21
10.506779: RTTR: unknown locale: 21
10.507987: RTTR: unknown locale: 21
10.527999: RTTR: unknown locale: 21
AppleIG5000FWTpmc1: Detected 16200W/AC/CF F1FD+16 MacOsah+15208
10.508153: RTTR: unknown locale: 21
10.508520: RTTR: unknown locale: 21
10.651254: RTTR: unknown locale: 21
10.664423: RTTR: unknown locale: 21
10.720876: RTTR: unknown locale: 21
10.746384: RTTR: unknown locale: 21
10.856689: RTTR: unknown locale: 21
10.866275: RTTR: unknown locale: 21
10.900394: RTTR: unknown locale: 21
10.978622: RTTR: unknown locale: 21
10.982188: RTTR: unknown locale: 21
10.993861: RTTR: unknown locale: 21
11.077612: RTTR: unknown locale: 21
en1: BSSID changed to 08:00:F0:9B:56:88
en1: channel changed to 11
en1:1000211Interface::postMessage boaid changed
RePort::Link Up on en1
11.466420: apple80211Request[10514] (Unsupported loc1) 881
11.475286: apple80211Request[10514] (Unsupported loc1) 881
en1: BSSID changed to 08:00:F0:9B:56:88
en1: channel changed to 11
en1:1000211Interface::postMessage boaid changed
11.527987: aslWOM_P00000: (OS:events + 211)
11.562485: BSSID: unknown locale: 21
RePort::S26 handshake complete on en1
11.648234: BSSID: unknown locale: 21
11.706258: BSSID: unknown locale: 21
TCP: SHK_PacketFilter::filter - wal (forService (resourceMatchLog (AppleIntelOPNPowerManagement)) failed out
1000196: SPLetForwLog[4011] : getOPNInfo: this is an unknown CPU model B3C
-- power management may be incomplete or unsupported
Free.._slwatch s1:was: 3199 vs 29
FWRT is enabled
```

ich habe noch ne WLAN Karte verbaut, könnte es daran liegen? Soweit ich mich erinnere lief die aber oob.

Hast du noch eine Idee?