

Erledigt

Intel Core 2 Duo Snow Leopard Install

Beitrag von „al6042“ vom 31. Januar 2016, 10:38

Nach den Infos aus dem letzten Bild handelt sich jetzt hier um das Asrock Board.

Da wird ein Kext für den Nforce ATA-Controller geladen.

Hast du etwas an diesem ATA133 IDE-Anschluss angebunden?

Wenn nein, kannst du den kompletten IDE-Port im BIOS deaktivieren und es erneut versuchen?