


Erledigt **HDMI Audio und USB für El Capitan**

Beitrag von „al6042“ vom 1. Februar 2016, 23:52

Die Idee mit dem invertieren ist super... 😊
Der IntelInject bezieht sich auf die Grafik.
Dein Fehler hat einen anderen Ursprung...
Hast du noch die Möglichkeit auf die Config.plist zu zugreifen?
Dann ändere per Clover Configurator folgende Einstellungen...
Entferne den Haken bei "-xcpm":



Setze den Haken bei "Asus ACPIUPM":



Wenn du nur per Texteditor dran kommst wäre das:
Entfernen der Zeile:

Code

1. `<string>-xcpm</string>`

und das setzen von Asus AICPUPM auf "True":

Code

1. `<key>AsusAICPUPM</key>`
2. `<true/>`