

Anleitung IBM T 60 Hackbook Preiswert und sehr gut

Beitrag von „Andy87“ vom 4. Mai 2012, 20:28

So ich hab jetzt auch meinen T60 bekommen , habe auch so Insatlliert wie es hier beschrieben wurde, bei der Snow Leo Instalation kam dann auch der Fehler und ich Startete neu und hab dann mit USB neu gebootet aber egal wie ich Boote , immer kommt zum schluss nur ein Weiß Grauer Hintergrund und nix passiert kann mir da jemand Helfen? Auch wenn ich mit -v boote kommt erst der boot vorgang und dann wird es weiß grau und so bleibt es dann ????

Ist ein IBM T60 Type 1955 A13 Intel Core Duo 1,83Ghz T2400 60GB HDD