

Erledigt

Nur 1 cpu kern erkannt,z77mx, i7 3770k

Beitrag von „daCount“ vom 25. Februar 2016, 10:44

Wollte noch schlußendlich bemerken, dass wenn eine Option aktivierbar ist die es nicht sein sollte, das UEFI uU. nicht in einem klar definierten Zustand sein könnte (nach Abstürzen usw. od. ähnlich).

Und sowas kann Probleme an allen möglichen Stellen verursachen!

Bei mir hat folgendes geholfen: Stromkabel ab - BIOS-Batterie raus - Reset Jumper rein 10 -15 min warten & nach dem Neustart optimale Einstellungen laden + individuelle neu setzen ...