

IBM T60 (mit Core 2 Duo T7600 - 64-Bit) und Mac OS X Lion

Beitrag von „t6x1138“ vom 7. Mai 2012, 17:46

Vielen Dank, den Thread hab ich ja durchgelesen aber 10.6.8 ist doch noch Snow Leopard. Ich will mich ja an Lion versuchen, oder ist das zwecklos?

Die Beschreibungen zu Lion 10.7.3 sind nicht mehr so zielführend und außerdem bin ich noch nicht ganz so erfahren, was die Kompatibilität der Treiber zwischen den unterschiedlichen Versionen angeht.

Ich habe auch schon diese Treiber gefunden:

http://www.osx86.net/view/1090-gma950-945_kexts.html

aber da steht nix, ob die mit 10.7.3 funktionieren = Unknown

Kann ich die einfach mal mit 10.7.3 ausprobieren?