

Erledigt

Mein Weg

Beitrag von „Adnarel“ vom 27. Februar 2016, 14:05

Gehe mal in das Bios und mache dort einen NVRAM Reset cmd+alt+p+r (win+alt+p+r)
Dann sollte er neu starten und dabei die default.plist einlesen.

Status enabled heißt, dass OSX die neuen Kexte und Webdriver nicht akzeptiert.

Wenn das nicht hilft:

Vielleicht kannst du mit -x im Safemode booten (oder -s im Single User mode). Dann noch mal im Terminal nach dem status schauen und wenn immer noch enabled die Zeile davor (siehe oben) eingeben um das direkt mal zu disable. (Danach noch mal prüfen wie zuvor).

Wie ist der Stand mit der Grafikkarte? Webdriver installiert, im Bios die interne Grafik wieder raus genommen und den PCI Port für die Graka gesetzt?