

Erledigt

Mein Weg

Beitrag von „al6042“ vom 27. Februar 2016, 15:34

Kannst du mal Maus und Tastatur an einen anderen Port hängen?

El Cap hat da so eine interne Bremse und nutzt nicht die ganze Anzahl verfügbarer Ports.

Während dein BIOS mit den Geräten arbeiten kann, fallen sie wahrscheinlich während der Installation untern raus.