

Erledigt

Mein Weg

Beitrag von „Cent“ vom 27. Februar 2016, 15:35

es funzt kein usb port mehr nachdem ich die Dateien in die efi gepackt habe und neu gestartet habe.

vorher ging usb 2.0! 3.0 habe ich nicht getestet

jetzt fährt er auch nicht mehr hoch 😞