

Erledigt

Nach Installation - Legacy Bootloader klappt nicht

Beitrag von „burzlbaum“ vom 16. März 2016, 22:11

Hallo liebe Community,

ich bin über ein sehr seltsames Problem gestolpert...

Habe für meine Frau ein Dell Latitude E6420 14" 1600x900 mit i5-2520M, HD3000, 16GB RAM geschossen und diesem jetzt noch eine 128GB SSD gegönnt, die vorher problemlos in meinem Hackintosh lief und gegen eine größere getauscht wurde.

In einem englischsprachigem Hackintosh Forum, welches sich nahezu ausschließlich mit Latitude Modellen beschäftigt, habe ich eine idiotensichere Anleitung gefunden - dachte ich.

Das einzig "neue" für mich, war der Legacy Modus. Aber das war gut beschrieben. Konnte auch direkt OSX El Capitan installieren. Als ich dann aber Clover auf der SSD installiert habe und den EFI Ordner mit dem meines Stick ersetzte, 2 Dateien in LE kopierte und mit folgenden Befehlen im Terminal die Rechte reparierte:

```
sudo chmod -Rf 755 /L*/E*
sudo chown -Rf 0:0 /L*/E*
sudo touch -f /L*/E*
sudo chmod -Rf 755 /S*/L*/E*
sudo chown -Rf 0:0 /S*/L*/E*
sudo touch -f /S*/L*/E*
sudo kextcache -Boot -U /
```

startete ich neu. Der Bildschirm zeigte leider nur schwarz mit einem kleinen weißen "_" der wohl bedeuten dürfte, dass kein Bootloader gefunden wurde. Naja was solls, dachte ich mir installierst den Bootloader eben nochmal drüber.

Pustekuchen... Der Cloverstick findet nur Clover OSX Inntal (sich selbst), OSX HD Recovery, Latest Boot, Clover EFI Stick... keine SSD

Habe verschiedene USB Ports getestet, die config.plist ratlos angesehen (da bin ich aber auch nicht wirklich erfahren) und die Kext Ordner kontrolliert.

Habe mich dann für eine neue Installation entschieden. Dieses Mal habe ich bewusst noch keine Kexte in LE gepackt und erhielt prompt das selbe Problem...

In meinem Kexte Ordner 10.11 und Other sind folgende Dateien:

IntelBacklight.kext

ACPIBatteryManager.kext

USB_Injector.kext

AppleIntelE1000e.kext

FakeSMC.kext

VoodooPS2Controller.kext

dann noch ein Ordner "LE" mit den Dateien:

AppleHDAIDT.kext

IOAHCIATAPI_Injector.kext

Bei der Installation von Clover habe ich auf dem Stick folgendes angekreuzt:

Install Clover in the ESP

Bootloader/Install boot0af in MBR

CloverEFI/CloverEFI 64-bits SATA

Bei der Installation von Clover auf der SSD:

Install Clover in the ESP

Bootloader/Install boot0af in MBR

CloverEFI/CloverEFI 64-bits SATA

Install RC scripts on target volume

Install Clover Preference Pane

Config etc. hänge ich mal noch mit an und hoffe hier gibt es jemanden der mir vielleicht helfen kann (eine Suche erzielte leider kein Ergebnis)

Danke schön der burzlbaum