

Erledigt

config.plist führt zum Blackscreen auf dem Desktop

Beitrag von „L0g4n“ vom 29. März 2016, 03:39

~~Nun ich habe halt den für Uefi Motherboards installiert und dir Aptio Datei mitinstalliert und dann könnte ich davon booten. Mit den gleichen Einstellungen kann ich aber nicht von der SSD booten, auch wenn ich die anderen "Scripts" mitinstalliere.~~

EDIT: Das Problem mit dem von der SSD booten konnte ich erfolgreich lösen (Boot Option einfach von der UEFI Shell manuell eingetragen dann gings). Was immer noch da ist leider das Blackscreen Problem. Ich habe mal in die Logs nachgesehen. Es ist definitiv ein GPU Problem, da in "System Diagnostics" immer Dateien angelegt werden mit dem Titel "Kernel GPU Restart". Ich habe daher mal die Dateien angehängt, vielleicht kann ja einer was draus lesen.