

Anleitung: HP 8470p / El Capitan - nahezu 100% perfekt!

Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 10. April 2016, 00:46

Ich habe auch eine IDT 92HD81B1X (Codec ID 0x111D7605) in meinem 8460P, aber leider funktioniert sie seit 10.11.4 nicht mehr ohne VoodooHDA. Darauf würde ich gern verzichten, zumal VoodooHDA in den Systemeinstellungen zusätzliche Anschlüsse anzeigt, die gar nicht vorhanden sind.

[@al6042](#) kannst du mir bitte ein paar Tipps geben? Bis 10.11.3 hat alles noch wunderbar mit dem ProBook Installer funktioniert. Ich habe noch nie einen DSDT Patch durchgeführt.