


## Erledigt Intel HD 3000 Grafik Glitch

Beitrag von „al6042“ vom 18. April 2016, 22:10

Guten Abend allerseits...

Die HD3000 reagiert leider nicht auf die AAPL,ig-platform-id  
Dafür gibt es die AAPL,snb-platform-id, die sich über Clover nicht per Configurator einfach setzen lässt, sondern unter "Device" und "AddProperties" gesetzt wird:



Als Code sehe das in der Config.plist dann so aus:

Code

1. `<key>AddProperties</key>`
2. `<array>`
3. `<dict>`
4. `<key>Comment</key>`
5. `<string>Selects desktop HD3000 framebuffer</string>`
6. `<key>Device</key>`
7. `<string>IntelGFX</string>`
8. `<key>Key</key>`
9. `<string>AAPL,snb-platform-id</string>`
10. `<key>Value</key>`
11. `<data>`
12. `EAADAA==`
13. `</data>`
14. `</dict>`
15. `</array>`

Alles anzeigen