

Erledigt

Lenovo U41-70

Beitrag von „Matteo“ vom 22. April 2016, 12:44

Es passiert noch am schwarzen Bildschirm, also bevor die Installation in den graphischen Bereich mit der Auswahl der Sprachen wechselt.

Da steht dann

Sound assertion in AppleHDADriver at line 1540
Sound assertion in AppleHDADriver at line 2200
Sound assertion in AppleHDADriver at line 199
Sound assertion in AppleHDADriver at line 3575
Sound assertion in AppleHDADriver at line 1004

Dann tut sich einfach nichts mehr. Meinem Wissen nach ist in dem Notebook ein Realtek ALC269 Chip verbaut.