

Erledigt

ALC 892 auf Z97 G43 Motherboard Sound kommt nur noch eingeblendet (wie fading)

Beitrag von „Mac-Tech“ vom 22. April 2016, 16:35

nein ich habe keine DSDT am laufen , weil... habe in verschiedenen Foren gelesen das diese bei solchen Boards nicht nötig ist und stimmt ja auch, es läuft doch alles einwandfrei (auch USB3.0 usw.) ich habe mir nur eine ssdt.aml gemacht, damit das Speedtsep bei den Haswell auch einwandfrei funktioniert und die wie immer in Clover ACPI/patched liegt.

Nun die Frage warum soll die AppleALC in Clover da in die Ordner kext rein ? die kann da bleiben wo sie jetzt ist in S/l/e was ist da der Unterschied ??

Das mit der Layout-ID habe ich doch schon drin, sieh Foto oben.

Und wie siehts aus kann man diese komische Tonausgabegeräte Bezeichnungen nicht wieder deutsch machen.. das stört schon ein bisschen ??