

Erledigt

Neuinstallation El Capitan , jetzt geht nix mehr.....

Beitrag von „al6042“ vom 22. April 2016, 21:44

Laut Gigabyte specs für das Board läuft dort ein ALC887...

Mit einer passenden DSDT, der Original AppleHDA und dem AppleALC sollte das funktionieren.