

Erledigt

## Kopie vom "echten" Mac?

Beitrag von „griven“ vom 22. April 2016, 23:23

Schalte den Rechner mal komplett aus und wieder an und versuche dann ins Bios zu gelangen  
Es kann schon sein, dass USB bei einem reinen Reboot nicht neu initialisiert wird und somit auch keine Reaktion auf die Tastatur erfolgt...