

Erledigt

[Skylake] [2 Fälle gelöst] USB 3.0 Geräte gehen nicht an USB 3.0 Ports

Beitrag von „Brumbaer“ vom 27. April 2016, 10:30

Würdest du bitte einmal IORegistry Explorer starten, mit save as die Daten speichern und die Datei hier zum Download bereitstellen.

Ebenso deine config.plist.

Hast du GenericUSBXHCI und/oder FakePCIID_XHCIMux im Einsatz ?