HP Z820 Workstation + Mac OS X Yosemite/El Capitan

Beitrag von "crashT" vom 30. April 2016, 12:49

Hallo Ralf, Danke ... ich habe auf dem Board zwei 2x AHCI/SATA 6Gb/s,8x SAS/SATA 6Gb/s und 4x SCU SATA 3Gb/s

Die Platte hängt in SATA0 6Gb/s. Das sollte SATA 3 sein.

Die Installation und der Reboot haben inzwischen geklappt, jetzt brauche ich noch LAN, USB3, HDMI Unterstützung und der Finder im speziellen und die Reaktionsgeschwindigkeit im allgemeinen kommen mir öfter mal sehr langsam vor?! Vielleicht gibts da ja noch den einen oder anderen Tip?

Wenn ich Euren Spenden Button auf der linken Seite benutze, haben dann die Leute die mir hier konkret geholfen haben am Ende auch etwas davon?

Neu EDIT: Nun habe ich mich eine ganze Weile an dem Gerät versucht, diverse Kext Installationen ausprobiert usw. allerdings geht mit dem LAN bzw. dem USB 3 mal so gar nichts zusammen. Und der Finder macht erst mal gefühlte 1,5min Pause nach anklicken und erscheinen des Finder Fensters. Hier läuft's gerade wieder eher schleppend und leicht fröstelnd.

So ein Mist, ich war ernsthaft der Meinung, nach Installation eines Kextes sollte es möglicherweise funktionieren.

Nö, ... macht es eben nicht.

Hat jemand einen Rat für mich?

Ich hab alles aus dem EFI USB Ordner in die ESP der Festplatte gepackt. Trotzdem kein USB3 und kein LAN. Nur FireWire und noch son komisches Dingens.