

Erledigt

Asus Strix GTX 960

Beitrag von „special_b“ vom 18. Mai 2016, 16:58

Ja, genau den hab ich. Ich hab auch den .06b1 probiert, genau so. Über HDMI gehen 3840x2160@30Hz, über die 3 Displayport Ausgänge kommt nix. HDMI hab ich nicht probiert weil ich keinen entsprechenden Monitor mehr hab.

mfg

Special_B

EDIT:

Jetzt scheint das System zu laufen. Mit 10.11.5 und der Treiberversion 346.03.10f01 laufen die Displayports wieder. Die Migration ist durch, der Benutzerordner ist auf die HDD verschoben und nun werden die großen Datenordner Dokumente, Filme, Bilder, usw. kopiert. Ton geht mal über Displayport, mal nicht. Ok, dann halt immer über die integrierte Soundkarte. Dann kann ich wenigstens die Lautstärke über die Tastatur verstellen. Nur beim MBP geht der Sound halt dann über die integrierten Laufsprecher.

Danke für euere Hilfen.

mfg

Special_B