

Erledigt

Clover: ErP Timer is not specified! Defaulting to 0x3840

Beitrag von „Chocco“ vom 5. Mai 2016, 20:15

[Zitat von keiner99](#)

keinen Stress 😊 vielen Dank!!

Hier ein Link auf ein paar Dateien von meinem System. Die Seriennummern sind teilge-x-ed. Die DSDT hatte ich aus dem OZMOSIS-Bios für dieses Board rausgezogen. [Link](#)

Neben der GTX 960 ist auch die interne Grafik des i7-4990K aktiviert und arbeitet problemlos. Mit der CPU-Grafik bootet das System und zeigt auch die Bios-Meldungen dort an. Nach dem Booten von OS X ist dann die GTX 960 der Hauptbildschirm.

Grüße und viel Erfolg
Stefan